


ABR/2019

[illegible]

Cert
insp
- SE
CBB2
1) RE
REGL
2) OV
2449-
3) HÉ
4) SE
5) SE
6) SE
7) SE
8) SE
9) SE
10) SE
11) SE
y qu
comp
apro
23/1

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AERONAUTICOS - ERNY			
MATRICULA: MODELO: S/N:	CP-3113 LA-4-200 865		Nro OT: 3132 FECHA: 17/10/2023 A/C TT: 2022,00
LOG BOOK ENTRY AERONAVE (CCM - VISTO BUENO)			
Certifico que la aeronave identificada en la parte superior ha sido inspeccionada de acuerdo con las siguientes tareas: 1.- SE REALIZO INSPECCIÓN DE 50, 100 Y 500 HRS. 2.- SE REALIZO LUBRICACIÓN DE 30, 50 Y 100 HRS. 3.- SE DIO CUMPLIMIENTO DE ADS: 2013-08-14. 4.- SE REALIZOE ITEM DE INSPECCION ESPECIAL: 1,2,3,4,5 Y 6. 5.- SE REALIZO TEST DE PITOT ESTATICO. 6.- SE REALIZO TEST DE BRUJULA. 7.- SE REALIZO TEST DE TRANSPONDER. 8.- SE REALIZO PESO Y BALANCE. y que los trabajos de mantenimiento efectuados han sido completados de manera satisfactoria y según datos aceptables o aprobados de acuerdo con LAKE MM LA4 SERIES (REV. 4 23/10/2018)  Personal de Certificación: ERNESTO MEJIA VILLARROEL NRO LIC: 2866310			
RAB 43.405/RAB145.330		OE.56 REV.0 ABR/2019	

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AERONAUTICOS-ERNY		
REGISTRATION No: CP-3113 MODEL: LA-4-200 S/N: 865	LOGO OMA NO. N-018	WORK ORDER: 3132 DATE: 17/10/2023 A/C T.T: 2022,00
AIRCRAFT LOGBOOK ENTRY (CCM-APPROVED)		
I certify that the aircraft identified above has been inspected and following tasks were accomplished: 1. Performed 50, 100, and 500 hour inspections 2. Performed 30, 50, and 100 hour lubrications. 3. CW AD's: 2013-08-14. 4. 4. Accomplished with: 1.2, 3, 4, 4.1, 5, and 6. Special inspections 5. Performed Pitot- Static inspection and tansponder test. 6. Performed Compass test. 7. Performed Weight and balance. All works was performed and completed satisfactorily according to Lake MM LA4 Series (Rev.4 10/23/2018). SIGNATURE Aircraft Mechanic: ERNESTO MEJIA VILLARROEL License No. 2866310.		
RAB 43.405/RAB143.330	OE. 56 REV.0	ABR/2019

Reparación, Reparaciones y Alteraciones
Nombre, clasificación y número de
reparación

FECHA
2023

REGISTRO
TIEMPO
TACOMETRO

VUELO
DEL
DIA

TIEMPO
TOTAL DE
SERVICIO

Descripción de Inspecciones, Prueba, Reparaciones y Alteraciones
Anotaciones deben endosarse con nombre, clasificación y número de
Certificado del Técnico o medios de reparación
(Ver Página anteriores para otras anotaciones específicas)

Pe
A
Certificación: ERNESTO MEITA VILLARROEL
NRO LIC: 2866310

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS INTL
Aeropuerto el Trompillo, Tel. 33508529 Hangar 108 Santa Cruz - Bolivia

00:00 OK

2022:00

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AERONAUTICOS - ERNY

MÁTRICULA: CP-3113
MODELO: IO-360-A1B
S/N: L-18011-51A



Nro OT: 2449-2
FECHA: 25/8/2023
TSN: 2022,00
TSO: 0,00

LOG BOOK ENTRY - MOTOR (CCM - VISTO BUENO)

Certifico que el Motor identificado en la parte superior ha sido
inspeccionado de acuerdo con las siguientes tareas:

- 1.- SE REALIZO REMOCION, OVERHAUL E INSTALACION DE MOTOR LYCOMING IO-360-A1B S/N L-18011-51A.
- 2.- SE DIO CUMPLIMIENTO DE ADS: 2015-19-07, 2004-18-04, 2004-18-04-06 y que los trabajos de mantenimiento efectuados han sido completados de manera satisfactoria y según datos aceptables aprobados de acuerdo con LAKE MM LA4 SERIES (REV. 4 23/10/2018) Y LYCOMING OM 60294-7-14 REV JULIO/2011.

Personal de Certificación: ERNESTO MEITA VILLARROEL

RAB 43.405/RAB145.330

NRO LIC: 2866310

OE.57 REV.0 ABR/2019

Nr. 002854

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AERONAUTICOS-ERNY		
REGISTER: CP-3113 MODEL: IO-360-A1B S/N: L-18011-51A	LOGO OMA NO. N-018	WORK ORDER: 2449-2 DATE: 25/08/2023 TSN: 2022,00 TSO:0,00
ENGINE LOG BOOK ENTRY (CCM-APPROVED)		
I certify that the engine identified above was overhauled: 1. Removed, disassembled, inspected, replaced parts as necessary, IAW Lycoming OM 60294-7-14 Rev July/2011 2. CW AD's: 2015-19-07, 2004-10-11, and 90-04-06. Engine test run and checked satisfactory in accordance with LAKE MM LA4 SERIES (REV. 4 23/10/2018) and LYCOMING OM 60294-7-14 REV JULY/2011 SIGNATURE Aircraft Mechanic: ERNESTO MEJIA VILLARROEL License No.: 2866310.		
RAB 43.405/RAB143.330	OE. 57 REV.0	ABR/2019



CUBO & INSPECCIÓN DE PALAS, REPARACIONES Y ALTERACIONES

CU

Fecha _____ Tiempo Total _____ Tiempo desde Overhaul _____ Descripción _____ Fecha _____

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AERONAUTICOS - ERNY		
MATRICULA:	CP-3113	Nro OT: 2449-3
MODELO:	HC-C2YK-1BLF	FECHA: 22/9/2023
S/N:	CH32941B	TSN: 255,17
OMA N° N-018		TSO: 0,00
LOG BOOK ENTRY - MOTOR (CCM - VISTO BUENO)		
Inspección Próximo		
Certifico que el Motor identificado en la parte superior ha sido inspeccionado de acuerdo con las siguientes tareas:		
1.- SE REALIZO REMOCION E INSTALACION DE HELICE HARTZELL HC-C2YK-1BLF.		
y que los trabajos de mantenimiento efectuados han sido completados de manera satisfactoria y según datos aceptables o aprobados de acuerdo con LAKE MM LA4 SERIES (REV. 4 23/10/2018).		
Fecha _____		
Inspección Próximo		
Personal de Certificación: ERNESTO MEJIA VILLARROEL		
NRO LIC: 2866310		
RAB 43.405/RAB145.330		
OE.57 REV.D ABR/2019		

e Reparación # _____ nspecció

Descripción _____ Fech

e Reparación # _____ nspecció

Fecha _____ Tiempo Total _____ Tiempo desde Overhaul _____ Descripción _____ Fecha _____

Inspección Próximo en: _____ Certif. Méc. # o Estación de Reparación # _____ nspecci

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AERONAUTICOS-ERNY		
REGISTER: CP-3113 MODEL: HC-C2YK-1BLF S/N: CH32941B	LOGO OMA NO. N-018	WORK ORDER: 2449-3 DATE: 22/09/2023 TSN: 255,17 TSO:0,00
ENGINE LOG BOOK ENTRY (CCM-APPROVED)		
I certify that the propeller identified above was overhauled: 1. Removed, disassembled, inspected IAW Hartzell Propeller HC-C2YK-1BLF All works was performed and completed satisfactorily according to Lake MM LA4 Series (Rev.4 10/23/2018). SIGNATURE Aircraft Mechanic: ERNESTO MEJIA VILLARROEL License No.: 2866310.		
RAB 43.405/RAB143.330	OE. 57 REV.0	ABR/2019

 OMA N° N-018	CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AERONAUTICOS-ERNY AEROPUERTO "EL TROMPILLO" Av. Centinelas del Chaco-Hangar 108 Santa Cruz – Bolivia Teléfono. 3705232	OE.04 REV 1 11/06/2018

ORDEN DE TRABAJO

Aeronave Matrícula CP-3113	Número de Serie 865	Número O/T 3132
Total Hrs. Nave 2022,00	Total Hrs. Motor TSO: 2022,00 TSO: 0,00	Modelo LA-4-200
Componente MOTOR LYCOMING	Numero de Parte IO-360-A1B	Total Hrs. Hélice TSN: 255,17 TSO: 0,00
Componente HELICE HARTZELL	Numero de Parte HC-C2YK-1BLF	Número de Serie L-18011-51A
Nombre del Propietario JAVIER H. MUNDAKA M.	Fecha Apertura 28/9/2022	Número de Serie CH32941B
		Fecha de Cierre 17/10/2023

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

1.- INSPECCIÓN DE 50, 100 Y 500 HRS.
2.- LUBRICACIÓN DE 30, 50 Y 100 HRS.
3.- CUMPLIMIENTO DE ADs: 2013-08-14.
4.- CUMPLIMIENTO DE ITEM DE INSPECCION ESPECIAL: 1,2,3,4 Y 5.
5.- TEST DE PITOT ESTATICO.
6.- TEST DE BRUJULA.
7.- TEST DE TRANSPONDER.
8.- PESO Y BALANCE.
NOTA:

La presente Orden de Trabajo se constituye en un vínculo contractual entre la Organización de Mantenimiento Aprobada –CISA-ERNY y el Solicitante de Servicio. Por lo que CISA-ERNY se compromete a realizar los servicios descritos en la misma y el suscribiente se compromete a realizar los pagos correspondientes al servicio recibido.

En caso de que como resultado de las inspecciones realizadas se vea como necesario hacer una ampliación a la presente Orden de Trabajo para incluir los ítems adicionales, la misma se hará con el mismo número y en hojas adjuntas al presente documento.


 Tec. Ernesto Mejía Villarroel
Gerente Responsable
 N° Lic.2866310

JPS





 Responsable de la aeronave o componente

REGISTRO FOTOGRAFICO CP-3113



REGISTRO FOTOGRAFICO CP-3113



REGISTRO FOTOGRAFICO CP-3113

